

INFORMATIVA PER DITTE ESTERNE E VISITATORI

Il deposito Silomar rientra nella normativa degli **INCIDENTI RILEVANTI** (ex Seveso) ai sensi del D.Lgs. 105/2015 per lo stoccaggio di **prodotti tossici per gli organismi acquatici** e per lo stoccaggio di **prodotti petroliferi di categoria C**.

Silomar stocca e movimenta anche prodotti non rientranti nella sopracitata normativa, ma comportanti in ogni caso potenziali pericoli per le persone e le cose, quali ad esempio:

- **Sostanze corrosive**
- **Sostanze che causano ustioni oculari**
- **Sostanze ad alta temperatura.**



La presente informativa ha quindi lo scopo di informare e sensibilizzare tutto il personale esterno al fine di proteggere sé stessi e non causare danni a cose, persone e ambiente.

NORME DI SICUREZZA IN DEPOSITO

- All'ingresso in deposito, è sempre obbligatorio registrarsi presso la palazzina **logistica** (anche giornalmente)
- In caso di lavori soggetti a Permesso di Lavoro, **prima di iniziare il lavoro coordinarsi con il Caposquadra** presso la palazzina Logistica per finalizzare il **Permesso di Lavoro**, se non ancora aperto
- **L'inizio del lavoro** deve essere comunicato in direzione almeno il giorno prima (anche via telefono); la **fine del lavoro** deve essere comunicata al Caposquadra e, a valle dell'ok del caposquadra, deve essere comunicata in direzione
- Nelle aree operative i visitatori devono sempre essere accompagnati da personale **Silomar**, indossando i DPI forniti
- In tutto l'insediamento è **vietato fumare**
- È **vietato introdurre e/o consumare bevande alcoliche e/o sostanze psicotrope** nell'insediamento
- Nell'area dello stabilimento delimitata da una linea gialla (punti di carico) è **vietato l'uso di telefoni cellulari** e di altri apparecchi di trasmissione
- È obbligatorio il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, ed il **limite di velocità** di 10 Km/ora
- Nelle aree operative è **sempre obbligatorio l'uso dei seguenti DPI**: OCCHIALI DI SICUREZZA / INDUMENTI con maniche e pantaloni lunghi / SCARPE DI SICUREZZA / CASCO (solo all'interno dei bacini di contenimento e sotto le pensiline di carico). Inoltre i dipendenti di ditte terze sono obbligati ad indossare i DPI necessari per svolgere le proprie lavorazioni in sicurezza (rif. indicazioni nel Permesso di Lavoro, DUVRI, POS)
- È obbligatorio essere dotati di **mezzi e attrezzature idonee** ed in buono stato di conservazione
- Le ditte terze sono **obbligate a rispettare** le disposizioni del **Permesso di Lavoro**
- È **vietato toccare, manomettere e/o azionare** impianti/attrezzature di proprietà Silomar, se non sono oggetto di proprie lavorazioni autorizzate
- Le **bombole di gas tecnici per la saldatura devono essere portate via** dal deposito a fine lavoro; è altresì vietato toglierle dagli appositi carrelli
- Le trincee, gli scavi, le aperture, i cumuli di materiale di ogni sorta **ove esista il pericolo di cadute, devono essere segnalate e protette** di giorno come di notte
- È **vietato l'uso di fiamma** se non espressamente autorizzato
- È **vietato introdurre in deposito qualsiasi materiale o agente chimico pericoloso** se non preventivamente autorizzati
- È **vietato effettuare interventi su impianti sotto tensione**, se non isolati preventivamente (vedi Permesso di Lavoro)
- È **vietato intralciare/occultare/manomettere i presidi e mezzi antincendio**, o ingombrare le uscite di emergenza
- È **vietato l'uso di mezzi o attrezzature di proprietà Silomar**, se non preventivamente autorizzato
- Il personale esterno deve essere sempre **munito di tesserino di riconoscimento**
- Le aree di lavoro devono sempre essere **pulite e ordinate**, ed i rifiuti prodotti dalle proprie lavorazioni devono essere gestiti nel pieno rispetto delle leggi vigenti; è obbligatorio **portare via i rifiuti in concomitanza con la chiusura** del lavoro



- **Utilizzare correttamente i contenitori dei rifiuti** presenti in stabilimento, differenziando i rifiuti; è assolutamente vietato abbandonare qualsiasi **oggetto/rifiuto** in deposito al di fuori dei citati contenitori
- **Non è consentito lo scarico di reflui nelle fognature** del deposito o agli impianti di trattamento senza esplicita autorizzazione di Silomar
- Il personale esterno deve **comunicare al personale Silomar ogni anomalia** riscontrata durante la permanenza in deposito.

NORME IN CASO DI EMERGENZA



NEL CASO SI OSSERVI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO (O POTENZIALE PERICOLO)
INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE SILOMAR.

SE CIO' NON FOSSE POSSIBILE, IN CASO DI PERICOLO
IMMINENTE E GRAVE, TELEFONARE AL:



ALLARMI SONORI:

Allarme generale:	60"								Suono continuo di 60"	
Allarme sfollamento / evacuazione:	10"	5"	10"	5"	10"	5"	10"	5"	10"	Suono discontinuo (5 suoni di 10")
Fine emergenza	30"								Suono continuo di 30"	



OBBLIGHI IN CASO DI ALLARME GENERALE:

1. **mantenere la calma**
2. **spegnere tutte le fiamme** utilizzate sul posto di lavoro, e **sospendere ogni attività** in corso
3. **scollegare elettricamente** le saldatrici o altri utensili e macchine elettriche
4. **chiudere le bombole** di gas tecnici e **portarle in luogo sicuro** (se possibile)
5. **usare i DPI** in dotazione o eventualmente forniti dal personale Silomar
6. **seguire le disposizioni impartite dagli addetti del deposito** presenti sul posto e prestare attenzione a eventuali comunicazioni diramate tramite altoparlanti o altri mezzi
7. **sgomberare immediatamente le strade** per consentire il libero transito ai mezzi di soccorso, e non posteggiare presso idranti e attrezzature antincendio
8. **segnalare la propria presenza** al Caposquadra o ad un addetto al servizio antincendio ed alla gestione delle emergenze, ed informarlo in merito ad eventuali situazioni di pericolo (es. automezzi da rimuovere dalla zona dell'incidente perché contenenti sostanze pericolose);
9. **rimanere a disposizione** dei Responsabili del deposito e dei soccorritori esterni, qualora presenti, e seguire le disposizioni impartite da altoparlanti o altri mezzi.




OBBLIGHI IN CASO DI ALLARME SFOLLAGEMTO/EVACUAZIONE:

10. attenersi alle indicazioni degli Enti di soccorso esterni, qualora intervenuti;
11. **raggiungere il punto di raccolta** (palazzina uffici di Silomar 1, identificato con cerchio rosso nella planimetria delle vie di esodo), percorrendo la via più breve (se ritenuta sicura);
12. **segnalare la propria presenza** al personale Silomar presente al punto di raccolta ed informarlo in merito ad eventuali situazioni di pericolo (es. automezzi da rimuovere dalla zona dell'incidente perché contenenti sostanze pericolose)
13. **rimanere a disposizione** dei Responsabili del deposito e dei soccorritori esterni, qualora presenti, e seguire le disposizioni impartite da altoparlanti o altri mezzi
14. **rimanere nel punto di raccolta** fino ad un ordine contrario del Caposquadra (o suo delegato), o dei soccorritori esterni se presenti.

IL COORDINATORE DELL'EMERGENZA E' IL CAPOSQUADRA

VIE DI ESODO PER L'EVACUAZIONE



	NUMERO UNICO EMERGENZA 112
	NUMERO SILOMAR 010 6420 311

	PULSANTE DI SGANCIO
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	ALTOPARLANTI
	ZONE DI LAVORO ABITUALI
	PUNTO DI RACCOLTA CON PRESIDIO MEDICO

	DIREZIONE DA SEGUIRE
	DIREZIONE DA SEGUIRE
	SCALE A SALIRE
	SCALE A SCENDERE
	USCITA DI EMERGENZA